

類似作業にひそむ 落とし穴!

その時の作業環境と
同じとは限らないぞ!

類似作業の手順があるから
そのまま使おう。

過去の事例に頼りすぎると、思わぬトラブルに
繋がりがねません。

**類似作業との点検機器の状態や
作業環境の違いを考慮した十分な検討を!**



Dr.ジャン・シー



世界最高水準の安全性の追求～たゆまぬExcellenceをめざして～

一般社団法人 原子力安全推進協会
Japan Nuclear Safety Institute

ヒューマンファクター検討会

〒108-0014 東京都港区芝5丁目36番7号 三田ベルジュビル13階～15階 TEL 03-5418-9312(代) FAX 03-5440-3606 HP: <http://www.genanshin.jp>