

作業計画時には十分な リスク評価を!



このケースでは、原因として「作業計画」と「識別管理」に不備がありました。抜本的な対策は、プラントにはさまざまなリスク要因があることを認識し、作業計画時に影響範囲を推定するリスク評価をルーチン化することです。

Dr.ジャン・シー

